

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „AlBundy“ vom 22. September 2020, 20:27

[Zitat von macdream](#)

Super, freut mich. Schon mal anderes Kabel versucht? Ahja, bei mir auch Displayport, alles gut...

Anderes Kabel, gleiches Ergebnis.

Es werden ja via Displayport auch 'Ton übertragen. Vielleicht versteht sich der Mac mit meinem Monitor (Dell UP3241Q) nicht?