

Erledigt

Netflix, AppleTV+ e.t.c funktioniert nicht / Opencore

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 22. September 2020, 22:40

Du hast den ALC1150 verbaut der hat die layout nummern

| | | | | |
|---------|---------|------------------------------------|-----------|---|
| Realtek | ALC1150 | 0x100001, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11 | 12 (10.8) | — |
|---------|---------|------------------------------------|-----------|---|

wie kommt man da auf 13

| | | |
|--------------------------------------|------------|--|
| 7043E110-AB2A-4888-AB80-FE4199AC3F82 | Dictionary | 1. AudioDeviceName-Path |
| SystemAudioVolume | Daten | 1. Bytes: 48 |
| boot-args | String | keepyms=1 debug=0x130 slot=13 shikiga=80 |
| csr-active-config | Daten | 4. Bytes: 00000000 |

egal eine von den Nummern wird schon passen und der Sound ist damit behoben.