

Sleep/Wake & Windows booten - Skylake Konfiguration

Beitrag von „herrfelix“ vom 23. September 2020, 09:54

Moin. Ich muss hier noch mal ansetzen. Habe seit dem Umstieg auf OpenCore und Big Sur immer mal wieder Probleme mit Sleep/Wake. Meist wacht der Rechner zwar aus dem Ruhezustand auf, der Monitor bleibt aber aus.

Erste Anlaufstelle war jetzt USB für mich. Das hatte ich bisher noch nicht korrekt gepacht. Hab ich gestern gemacht und nun bleibt der Rechner beim booten hängen. Screenshot anbei.



Sieht für mich nach einem Problem mit der Bluetooth-Karte aus, wahrscheinlich funktioniert der interne USB-Anschluss nicht mehr?

Bin ich da auf der richtigen Fährte oder hat jemand andere Ideen?