

Hacki startet nicht mehr seit Transport - Hardware defekt?

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 23. September 2020, 11:49

Bzgl. Beeps muss ich mal im Gedächtnis der 90er kramen - lange her. 😊

[Zitat von lupotmac](#)

eine Reihenfolge im POST,

Die würde ich jetzt selber so annehmen, dass ein NT-Fehler Vorrang vor dem RAM-Fehler hat. Bei fehlendem/falschen RAM beept er keinen Dauerton, sondern kontinuierlich im Wechsel - mittleres Tempo.

Vor dem spontanen Neukauf steht für mich immer, das in Frage stehende Teil zuerst in einer anderen Umgebung zu testen. Hast Du kein anderes System, an dem Du das NT testen kannst?