

In Arbeit

Clover Catalina Boot Stick Problem reboot

Beitrag von „yamaharacer“ vom 23. September 2020, 12:10

Sorry war irgendwie Autokorrektur vom Handy. Meinte natürlich die eine Efi mit CoffeeLake.

Ich habe mit Propertree den Eintrag im Anhang eingefügt. Habe es wie im Thread den du mir gezeigt hast gemacht.

Wie findet man die Deviceid heraus?