

BCM94360CS2 BLUETOOTH FUNKTIONIERT NICH IN WINDOWS

Beitrag von „DerEnzo“ vom 23. September 2020, 22:24

Moin,

ich habe ein Z390 Aorus pro wifi mini itx mit einer LeHang m.2 adapterkarte,auf der ein BCM94360CS2 verbaut ist.Wlan hat in Windows oob funktioniert,jedoch bluetooth nicht.In dem Gerätemanager wird folgendes Angezeigt: siehe Anhang.Ich habe schon alle [bootcamp treiber](#) und so ausprobiert.Bitte um irgendeinen trick um das zum laufen zu bekommen.Danke im Voraus:)