

# Dell XPS 13 9300

Beitrag von „Silentfan“ vom 24. September 2020, 11:37

## [Zitat von Nightflyer](#)

Der verbaute WIFI Chip wird nicht laufen. MacOS kennt den nicht. Der müsste gegen einen kompatiblen getauscht werden.

Vielleicht liesse er sich [hiermit](#)zum Mitspielen bewegen, AirDrop und Co würden dennoch nicht funktionieren

Na dann war mein Gefühl ja nicht verkehrt! 😊

Dann kommt das Ganze nicht in Frage. In einem Subnotebook kann ich schlecht WLAN oder Bluetooth tauschen (Sticks oder ähnliches kommen für mich nicht in Frage).

Ich warte mal die neuen Macbooks ab, sollte ja bald soweit sein.

Danke an alle.