

**Erledigt**

## Asus X299 TUF Mark 2: Gesammelte Probleme


Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 24. September 2020, 12:32

Guten Tag an Alle,

hab endlich mein Bios wieder zum laufen bekommen und kann erneut versuchen mac os zu installieren, leider funktioniert die installation irgend wie nicht.

Habe einen DSM2 EFI ordner von damals verwendet mit dem konnte ich damals Mojave installieren, jetzt versuche ich gerade Catalina zu installieren dies klappt leider nicht.

Vielleicht hat jemand einen passenden X299 EFI ordner für mich ? Mit den ich die installation probieren kann.



im Bios hab ich folgende settings eingesellt.

Code

1. AI Tweaker/
- 2.
3. ASUS MultiCore Enhancement: Auto
- 4.
5. AVX Instruction Core Ratio Negative Offset: 3
6. AVX-512 Instruction Core Ratio Negative Offset: 4
- 7.
- 8.
- 9.

- 10.
- 11.
12. Advanced/CPU Configuration/
- 13.
14. Hyper Threading [ALL]: Enabled
- 15.
16. MSR Lock Control: Disabled
- 17.
- 18.
- 19.
20. Advanced/CPU Configuration/CPU Power Management Configuration/
- 21.
22. Enhanced Intel Speed Step Technology (EIST): Enabled
- 23.
24. Autonomous Core C-States: Enabled
- 25.
26. Enhanced Halt State (C1E): Enabled
- 27.
28. CPU C6 report: Enabled
- 29.
30. Package C-State: C6(non retention) state
- 31.
32. Intel SpeedShift Technology: Enabled
33. MFC Mode Override: OS Native
- 34.
- 35.
36. Advanced/System Agent Configuration/
- 37.
38. Intel VT for Directed I/O (VT-d): Disabled
- 39.
- 40.
41. Boot
- 42.
43. Fast Boot: Disabled
- 44.
45. Above 4G Decoding: Off
- 46.
- 47.
- 48.
49. Boot/Compatibility Support Module/
- 50.
51. Launch CSM: Disabled
- 52.
- 53.
- 54.
55. Boot/Secure Boot/
- 56.

57. OS Type: Other OS

Alles anzeigen