

Schlechte Performance in Catalina (Geekbench Mac 37402 bei Win10 47320 Punkte)

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 24. September 2020, 16:06

Im Bios muss die Interne CPU GPU aktiviert werden.