

Erledigt

SONY

VAIO

SVF152C29M

Hardwarekomponenten identifizieren

Beitrag von „Locke“ vom 25. September 2020, 09:51

Ja eine DW 1550 habe ich auch verbaut. Wie gesagt ich musst 2 Pins ankleben damit die läuft.

Rennt unter Mac OS auch besser als windows. Unter Mac OS vollen speed 237 von 250 unter windows nur knapp 100! Aber kann ich mit leben.

Batterie Patch sollte es schon geben von Rehbman! Der SVE patch. Ich hatte am Anfang auch arge Schwierigkeiten den in die Dsdt zu bekommen und am Anfang ging der auch nur mit FakeSMC Acpibatterie.kext.

Hab Etat aber auf Virtuell umgestellt und läuft gut.

Pnlf hatte ich als patch Datei schon mal zu gefügt.

Sound ist alc 233 und die id sollte die 3 sein.