

Erledigt

Asus X299 TUF Mark 2: Gesammelte Probleme

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. September 2020, 13:12

[Zitat von Schwarzkopf](#)

pci configuration bla bla

Da half mir zu Clover-Zeiten meist "npci=0x2000" oder "npci=0x3000" - k. A., ob es hier wirkt.