

Erledigt

Asus X299 TUF Mark 2: Gesammelte Probleme

Beitrag von „REVAN“ vom 25. September 2020, 13:32

Ob es was hilft ist eine andere Frage, aber das sind Kernel Flags. also Parameter die man dem Kernel übergeben kann damit dieser etwas bestimmtes macht.

Diese Kernel Flags sind bei OpenCore oder Clover nicht unterschiedlich, weil diese vom Kernel vorgegeben werden (heißt: Ein findiger Programmierer von Apple, hat diese in den Kernel implementiert). Man kann es also demnach mal probieren.

LuckyOldMan

Habe nichts dagegen das du mir widersprichst, dafür sind Diskussionen ja da. Bei mir sind es hauptsächlich negative Erfahrungen, und die Plist Editor Methode ist an sich auch nicht

komplizierter, daher arbeite ich nur noch so. Ist bei mir mittlerweile Routine.

