

Erledigt

Asus X299 TUF Mark 2: Gesammelte Probleme

Beitrag von „REVAN“ vom 25. September 2020, 20:20

[g-force](#)

Sicher - OCC hängt des öfteren hinterher mit der Anpassung auf neue Versionen. Ich bin gerne aktuell.

Die Eingabefelder zeigen auf Einträge in der Plist, sind diese nicht vorhanden oder anders, dann schreibt er nichts bzw. das falsche.

Und damit ist die Config zerstört.

Am Ende fragt man sich warum es nicht geht aber bedenkt nie, dass OCC schuld war.

Wenn keine strikte Überprüfung statt findet, sucht man Stundenlang nach einer Lösung aber findet keine.

Ist wichtig darauf hinzuweisen.