

T440P mit DW1560 keine volle 867mbps

Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 03:19

Hi habe mit der Wifi Karte BCM94352Z (DW 1560) bei meinem T440P mit gemoddeter BIOS das Problem,das ich unter macOS Catalina 10.15.7 nicht die volle 867mbp/s erreiche.

Die Karte schafft höchstens 434mbp/s unter macOS,und mehr auch nicht ..

5GHZ erreicht sie aber laut Fritz.Box

(mit WinDoof 10 hat die Karte volle 867Mbp/s alles i.O.

Versucht habe ich

-die passenden Kexts BCMFIX...etc...

-Kext patches unter clover

könnte es was mit der region der karte zu tun haben?

wird nämlich als DE angezeigt ?????

Hab mein EFI Ordner hochgeladen..