

random reboots

Beitrag von „Michael1984“ vom 27. September 2020, 16:37

Hallo Zusammen,

ich habe den Schenker Slim 15 Red Edition. Dieser funktioniert als Hackintosh sehr gut. Alle wichtigen Elemente funktionieren problemlos. Jedoch macht er wiederkehrend Neustarts mit der anschließenden Meldung vor dem Bootscreen, dass der Computer abgestürzt ist.

Das Problem kann ich nicht willentlich reproduzieren. Welche Möglichkeiten gibt es zu prüfen, woran es liegt?

getan habe ich bereits:

System neu aufgespielt: 10.15.7 (unter 10.15.6 und 11.0 das gleiche Problem)

Samsung EVO 970 Pro Plus (laut diversen Foren eine Hackintosh unzuverlässige SSD) getauscht gegen eine ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 256GB - ohne Erfolg

OC EFI aktualisiert und später neu aufgebaut.

Manchmal kann 8 Stunden durcharbeiten ohne Problem, manchmal startet er in 1 Stunde 2x neu.

Ich würde mich über Hilfe freuen, es ist ansich ein guter Laptop für macOS.

Specs sind in meiner Signatur.

Vielen Dank