


# i5, 7600, HD 630, 2 Monitore, bekomme ich nicht am laufen

Beitrag von „hackmac004“ vom 27. September 2020, 22:21

Teste mal was passiert wenn du die blaue Zeile hier noch einfügst.



Properties Key*	Properties Value	Werttyp
AAPL_ig-platform-id	00001259	DATA
device-id	12590000	DATA
framebuffer-patch-enable	01000000	DATA
framebuffer-stolenmem	00003001	DATA
framebuffer-floram	00009000	DATA

Stecke auch mal im system beide Stecker ab und wieder ran. Das hilft auch manchmal. Gern noch bevor du die neue Änderung übernimmst.