

# ASUS Prime X299 Deluxe (1) - OC 0.6.0 - Bios 3105

Beitrag von „KMac“ vom 29. September 2020, 08:58

[maschinenwart](#) funktioniert bei dir sleep/wake? Mit Bios2002 hatte ich da keine Probleme. Auch mit dem 3105 sieht alles normal aus, nur wenn er ins sleep geht, geht Monitor aus, dann die Lüfter, soweit so gut. Doch keine 3 Sekunden später kommt ein reboot und die Fehlermeldung sleep/wake Fehler in EFI 🤔