

Acer Nitro V Grafikkarten- und USB-Probleme

Beitrag von „chriscrown“ vom 1. Oktober 2020, 12:01

Hier kommt mein aktueller Clover Ordner.

Ich habe es nach vielen Experimenten gestern zumindest schon mal hinbekommen, dass die Intel HD 4600 erkannt wird (allerdings mit nur mit 31MB, ich weiß nicht ob hier noch mehr geht). Ich habe aber immer noch keine Hardwarebeschleunigung, also keine Transparenzeffekte und auch viele Grafikfehler, z.B. bei den Tabs von Safari. Im BIOS kann ich leider fast gar nichts machen, das ist total abgespeckt.

Im System Profiler wird neben der HD 4600 auch immer noch die Nvidia-Karte aufgeführt, evtl. läuft das auch immer noch über die!?

Ich habe auch noch zwei Screenshots aus dem Profiler angehängt.