

**Erledigt**

## **X570 Neues BIOS-> bleibt beim Apfellogo ohne Ladebalken hängen**

**Beitrag von „UserD“ vom 3. Oktober 2020, 10:32**

@[barrrrt](#)

Ja, mit dem aktuellen BIOS habe ich nun auch Probleme, manche Starts reseten ziemlich früh (wenn der Ladebalken startet) und es kommt zum Neustart des Systems.

Die folgende Konfiguration hat auch nicht geholfen:

RebuildAppleMemoryMap = Yes

SetupVirtualMap = No;

SyncRuntimePermissions = Yes