

Panic Mode nach dem ersten Starten nach der abgeschlossenen Installation von der MacOS Platte

Beitrag von „K3K5“ vom 3. Oktober 2020, 15:26

[griven](#)

Audio hab ich selber gefixt bekommen...meine GTX ist schon deaktiviert und ich nutze die iGPU meines Prozessors Intel UHD630.

Wo kann ich das SMBIOS einstellen ? Vorher hatte ich das iMac18,1, da dieser als letzter auch keine eGPU hatte 😊