

Z390 I Aorus Pro Wifi + i5-9600k + RX5500 XT

Beitrag von „Nerpheus“ vom 4. Oktober 2020, 17:51

Stick mit Catalina ist erstellt (per Terminal), die EFI ist drauf.

Nach dem Clover-Menü kommt der Apfel inkl. Ladebalken.

Anschließend nur noch ein schwarzer Screen mit weißem Fehler-Symbol.

Clover Configurator habe ich zur Hand.

Thema USB Ports: Mein Gehäuse hat keinen USB 2.0 Anschluss. Habe den Stick im Front USB, der auf dem USB 3.1 Gen 1 Header auf dem Mainboard steckt und wohl auch für USB 2.0 funktioniert. Hatte den per Adapter bereits auf den USB 2.0/1.1 Header gesteckt, aber dort das gleiche Ergebnis bekommen.

Eventuell spielt das eine Rolle?