

System hängt nach BIOS Firmwareupdate MSI B550

Beitrag von „TheBone“ vom 4. Oktober 2020, 19:09

Hallo,

es funktioniert mit

BIOS 7C91V13 (Sorry, das Bios File heisst V130) vom 31.08.2020

aber nicht mit dem neuesten

BIOS 7C91V142 vom 29.09.2020

Die V142 ist wohl noch als Beta ausgewiesen, aber wie oben angesprochen, mit dem Bluetooth habe ich Probleme, daher wollte ich umsteigen.