

Erledigt Hackintosh für die Videobearbeitung (Budget > 2500€)

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 5. Oktober 2020, 10:40

SSDT's sind zu wenig und bei Tools muss was weg

Die alle und in der config hinterlegen, dann klappt es auch

Required_SSDTs	Description
SSDT-PLUG	Allows for native CPU power management on Haswell and newer, see Getting Started With ACPI Guide for more details.
SSDT-EC-USBX	Fixes both the embedded controller and USB power, see Getting Started With ACPI Guide for more details.
SSDT-AWAC	This is the 300 series RTC patch, required for all B460 and Z490 boards which prevent systems from booting macOS. The alternative is SSDT-RTC0 for when AWAC SSDT is incompatible due to missing the Legacy RTC clock, to check whether you need it and which to use please see Getting started with ACPI page.

das muss weg

