

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 5. Oktober 2020, 23:08

[makru](#) Dann scheint aber irgendwas anderes nicht zu stimmen. Bluetooth- oder Internetprobleme sollte es auch mit der aktuellen Beta nicht geben.

EFI-Ordner aktuell? Hast du mal den Rechner zwischendurch vom Strom genommen und nen NVRAM-Reset gemacht? Wenn nicht, würde ich das mal probieren.

[TheWachowski](#) Ich bin eher überrascht, wie gut alles klappt, obwohl es noch in der Beta-Phase ist. Wenn du sonst ein Day-1-Updater bist und sonst nicht allzu lange mit dem Update gewartet hast, sehe ich momentan bei Big Sur im Vergleich zu vorherigen Updates noch am wenigsten Grund zur Sorge.