

random reboots

Beitrag von „Arkturus“ vom 6. Oktober 2020, 08:24

sehr viel ist mir nicht aufgefallen. Sieht eigentlich sehr ordentlich aus.

Die Audio Layout-id würde ich über DeviceProperties realisieren und die bootargs rausnehmen. Brauchst du die anderen?

Deine DeviceProperties sehen recht spärlich aus. Würde ich über Hackintool exportieren und dann komplett übernehmen.

Die SSDT-Plug.aml muss m.E. speziell an den Hackintosh angepasst werden. Hattest Du das getan? Ich habe die deshalb in keiner meiner vier Möhren drin, geht (bei mir) jedenfalls ohne.

Den Rest können nur die Experten erkennen.