

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Cheesy“ vom 7. Oktober 2020, 08:26

Guten Morgen,

bin gestern auch mal probeweise von Catalina auf Big Sur Public Beta 9 umgestiegen. Installiert habe ich die Geschichte auf meiner zweiten NVME mit anschließenden Datenimport von Catalina. Als Bootloader verwende ich OC 0.62. Hiermit funktionierte die Installation ohne große Probleme.

Das einzige was nicht funktionierte war meine 10gbit Netzwerkkarte (Asus XC 100 C mit Aquantia AQtion AQC107) Diese wurde von Big Sur nicht erkannt (unter Catalina OOB).

In einem anderen Forum fand ich hierfür die Lösung (Funktioniert aktuell Beta9). Die Karte braucht nun einen Kernel Patch.

In OC unter Kernel --> Patch folgendes eintragen

Nach einem Neustart wird die Karte erkannt und läuft. Grüße aus Bayern

Code

1. <dict>
2. <key>Base</key>
3. <string></string>
4. <key>Comment</key>
5. <string>AQC 107 10 GbE</string>
6. <key>Count</key>
7. <integer>0</integer>
8. <key>Enabled</key>
9. <true/>
10. <key>Find</key>
11. <data>D4TAAgAA</data>
12. <key>Identifier</key>
13. <string>com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion</string>
14. <key>Limit</key>
15. <integer>0</integer>

16. <key>Mask</key>
17. <data></data>
18. <key>MaxKernel</key>
19. <string></string>
20. <key>MinKernel</key>
21. <string></string>
22. <key>Replace</key>
23. <data>Zg8fRAAA</data>
24. <key>ReplaceMask</key>
25. <data></data>
26. <key>Skip</key>
27. <integer>0</integer>
28. </dict>

Alles anzeigen