

Acer V5 573G - OpenCore - Catalina 10.15.6 - Audio/HDMI/Shutdown Probleme

Beitrag von „hackmac004“ vom 7. Oktober 2020, 09:46

Füge mal bitte noch diese device id hinzu.

▼ DeviceProperties	Dictionary	↳ 2 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Add	Dictionary	↳ 2 Schlüssel/Wert-Paare
▶ PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x0)	Dictionary	↳ 1 Schlüssel/Wert-Paare
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	↳ 4 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL_ig-platform-id	Daten	↳ 4 Bytes: 0500260A
device-id	Daten	↳ 4 Bytes: 160A0000
framebuffer-patch-enable	Daten	↳ 4 Bytes: 01000000
framebuffer-stolenmem	Daten	↳ 4 Bytes: 00003001

Der Hintergrund ist, dass Whatevergreen dadurch in manchen Fällen es schafft die richtigen Ports zu verwenden. Falls das nicht funktioniert müssen die Ports mit Hilfe des Hackintools rausgefunden werden.

Deine device id ist laut intel ark Seite diese hier.

Gerätekennung	0xA16
---------------	-------

Oft ist sie 4 stellig. Da sie in deinem Fall 3 stellig angegeben ist, bin ich mir etwas unsicher, ob sie dann 0000A16 und dann in Hex reversed 16 0A 00 00 lautet. Vielleicht kann das jemand anders nochmal mit überprüfen.