

# Fenvi T919 Bluetooth geht nicht // OpenCore 0.6.2. Catalina 10.15.7

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 7. Oktober 2020, 23:51

Stell das

PowerTimeoutKernelPanic	Boolean	<input type="radio"/> YES
ThirdPartyDrives	Boolean	<input type="radio"/> NO
XhciPortLimit	Boolean	<input type="radio"/> NO

mal auf das

XhciPortLimit	Boolean	<input type="radio"/> YES
---------------	---------	---------------------------