

# **Fenvi T919 Bluetooth geht nicht // OpenCore 0.6.2. Catalina 10.15.7**

**Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 8. Oktober 2020, 00:40**

Dann wohl doch nochmal einen anständigen USBMap.kext erstellen , vorher das von mir erwähnte auf yes stellen den kext per Terminal erstellen, dann wieder auf no und den kext in die config eintragen, damit müsste es dann richtig laufen.