

# random reboots

**Beitrag von „Arkturus“ vom 8. Oktober 2020, 18:13**

wie ich schon schrieb, kann ich in deiner EFIT nichts auffälliges entdecken. Dafür bin ich auch zu sehr ein Laie. Vielleicht wird das Problem durch die aktuelle Beta 9 erledigt, oder du machst mal ein Downgrade auf OC v0.6.1. [Michael1984](#)

EDIT: Evtl. bindest Du mal NVMEExpressDxe.efi ein

