

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „makru“ vom 9. Oktober 2020, 08:41

Moin Leute, zur Info:

Habe mal wieder auf 5,0 ghz getaktet, läuft stabil.

Habe den NH D15 verbaut.

allerdings sind die cinebench Werte irgendwie komisch niedrig.
Hatte am Anfang mit 4,8ghz rund 5000.

Jetzt sind meistens um die 4500 manchmal auch niedriger.
komisch, naja, cpu fährt auf 5ghz Dauerlast stabil.

System: letzter Efi Folder imac und aktuelles catalina