

MacBook Air aufrüsten

Beitrag von „Plonker“ vom 9. Oktober 2020, 09:06

RAM ist definitiv verlötet. OWC und Transcend bieten passende SSDs an, die sich ohne Adapter einsetzen lassen.

Macbook Air 2012 verwendet eine SATA SSD mit einem speziellen M2 Anschluß (8-18 Pin) und Formfaktor.