

Acer V5 573G - OpenCore - Catalina 10.15.6 - Audio/HDMI/Shutdown Probleme

Beitrag von „Karatekid“ vom 11. Oktober 2020, 19:26

Leider keine Änderung. Vielleicht mal ein paar Screenshots die helfen könnten.

Dies ist ein Screenshot mit den meiner Meinung nach falschen Einstellungen.



Es bleibt dabei, dass leider die einzige Einstellung die bis jetzt funktioniert hat die im ersten Post ist.

Jedoch eben kein HDMI oder DP und mit einem kleinen Bug beim starten. 🤔



