

Erledigt

WLAN und BT laufen nicht

Beitrag von „bluebyte“ vom 11. Oktober 2020, 20:45

Ich habe die ganze Woche auch an zwei Lenovo T520 mit High Sierra rumgedoktert.

Die blöde Frickelei würde ich mir kein zweites Mal antun. Stand stundenlang mit [grt](#) in Kontakt.

Entscheidend ist, welches OS zum Einsatz kommt.

Die AR5B22 läuft leider nur bis Sierra vernünftig mit FW+Atheros40.

Kompatible Karten findest du hier

Snow Leopard - El Capitan

<https://osxlatitude.com/forums...-snow-leopard-el-capitan/>

Sierra - Catalina

<https://osxlatitude.com/forums...-cards-2-sierra-catalina/>

Achte in deinem Fall auf das Format, ein "Y" bei Ca, ein "Y" bei OOB und ein "Minus" bei Kext-Driver und du hast Ruhe.

Ich hoffe, du hast bei deiner neuen Karte die Antennen richtig angeschlossen.

Sind nicht beide Antennenanschlüsse belegt oder die Anschlüsse sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen (Wackelkontakt), so kann die Karte zerstört werden.

Bei ebay gibt es einen Händler aus Leipzig. Die Karte war nach zwei Tagen auf dem Tisch. Der ist auch spezialisiert auf Hackintosh. Kontaktdaten habe ich dir als PN geschickt.