

Erledigt

ERLEDIGT Problem gelöst - Problem nach Clover Update

Beitrag von „RalphD“ vom 13. Oktober 2020, 18:57

Danke für Eure Hilfe. Ich konnte das Problem wie folgt lösen:

- ich habe meine Backup-Platte an mein MacBook gehängt und mit dem Hackintool die EFI gemountet.
- dann habe ich die beiden Dateien CLOVERX64.efi und BOOTX64.efi daraus extrahiert
- die Boot Platte des Hacki ausgebaut und ebenfalls ans MacBook gehängt
- EFI der Hacki Boot Platte gemountet und die beiden Dateien ersetzt
- dann zurück in den Hacki und der hat glücklicherweise mit Clover 5122 wieder normal gebootet.

ufffff

Jetzt gibt es kein Cloverupdate mehr bis zum nächsten OSX.

Falls jemand die beiden Dateien braucht, einfach melden...

Danke