

## **Erledigt OC erkennt Big Sur Installer nicht**


Beitrag von „KlyX“ vom 15. Oktober 2020, 00:00

So, ich bin einen Schritt weiter: USB-Sticks einer anderen Marke haben funktioniert. Warum auch immer. Leider kam ich noch nicht allzu weit mit dem Installer. Zuerst stand ich u.a. bei

## *SMCSuperIO ssio: starti*

Was mich dann daran erinnerte, dass der benutze USB-Port wichtiger ist als man denkt. Umgesteckt und gut wars.

Aber nun hänge ich bei einer Meldung, die ich aktuell nicht zuordnen kann:



Das ist übrigens mit dem Designare-EFI der Fall. Das EFI für das Gaming X (Link siehe erster Post) bringt mich noch nicht mal wirklich in den verbose mode, sondern springt schon früher ab ;)).

Über Tipps bin ich dankbar 😊

Viele Grüsse,

Chris