

Seit Update auf Clover 5124, Booten nicht mehr möglich

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. Oktober 2020, 10:58

Ich habe es bis heute selbst bisher nicht geschafft, Clover auf meinem Lenovo T530 von v5122 auf 5124 upzudaten. Und dabei habe ich OcQuirks schon eingebunden. Keine Ahnung, was da schief läuft, aber ich denke, wenn alle denächst auf BigSur upgraden werden, werden sich die Probleme weiter häufen, so lange keine vernünftiger Update Workflow da ist.