

Nach Umstieg auf OpenCore höhere CPU Frequenz / langsames Arbeiten

Beitrag von „Kaiborg“ vom 16. Oktober 2020, 12:22

Moin liebe Gemeinde,

ich bin vor 3 Tagen erfolgreich auf OC umgestiegen.

Nun habe ich festgestellt, dass der i5 nicht mehr auf ca 1GHz im Idle (Clover) runtergeht, sondern permanent so bei 2,3 - 3 Ghz läuft. Kann ich daran noch etwas ändern?

Ich habe auch das Gefühl, dass Packen / Entpacken von Dateien deutlich langsamer geworden ist.

Habt ihr Ideen dazu? Siehe Bild, war sonst oft bei 0,7 -1,0 im Leerlauf

Unter Hackintool wird die Intel Generation auch nicht angezeigt.

Grüßlichkeiten,

Kaiborg



System Info	
Host	iMac-Pro.fritz.box
OS	macOS Catalina Version 10.15.7 (Build 19H2)
Kernel	Darwin 19.6.0 x86_64
RAM	16.00 GB
Model Identifier	iMacPro1,1
CPU	Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz
Intel Generation	???
Platform ID	0x00000000
Board ID	Mac-7BA5B2D9E42DDD94
FW Version	1554.40.18.0.0