

Probleme mit IGPU UHD 630

Beitrag von „Fizikz“ vom 17. Oktober 2020, 15:47

5T33Z0 danke nochmal! Hab's jetzt so gelöst, deine erste Config genommen. BIOS auf Grafik IGPU gestellt. GT710 raus und in deiner ersten Config, also V1, Inject Nvidia gelöscht. Scheint erstmal zu laufen ;). Vielen Dank dir!