

Erledigt

Seltame Monitor-Darstellung bei OSX Installation

Beitrag von „al6042“ vom 17. Oktober 2020, 17:11

Da bräuchte man ggf. noch die ein oder andere Antwort auf folgende Fragen:

Was für eine RX580 ist das und wie wurde sie an welchem Monitor angeschlossen?
Ist die interne Grafik deaktiviert und der "Initial Display Output" auf "PCIe 1 Slot" gesetzt?

Steckt die RX580 auch im PCIe 1 Slot?

Hast du mit der Nutzung des EFI-Ordners aus dem Paket auch einen NVRAM-Reset durchgeführt, damit keine Altlasten deiner vorherigen GTX960 mehr zum Einsatz kommen?