

Erledigt

Seltsame Monitor-Darstellung bei OSX Installation

Beitrag von „al6042“ vom 17. Oktober 2020, 17:28

An der Karte sollte eigentlich kein Problem sein.

Auch der Einsatz des iMac17,1 als SMBIOS für das Skylake-Board sollte diesen Effekt nicht hervorbringen.

Da passt was anderes nicht...