

# Bitte um Hilfe, Umstellung auf OC, Dualboot

Beitrag von „karacho“ vom 17. Oktober 2020, 19:12

[Zitat von 5T33Z0](#)

In Hackintool steht was anderes:

Ja das ist korrekt. Aber wenn man sich mal den Unterschied zwischen einer vom Hackintool generierten SSDT-EC.aml und einer SSDT-EC-USBX.aml anschaut, dann weiß man doch woher der Wind weht. Nicht umsonst schreibt Dortiana, dass ab Skylake eine SSDT-EC-USBX erforderlich ist -> <https://dortania.github.io/Get...sdt-platform.html#desktop>

Vergleiche einfach mal beide .aml Dateien.