

Bitte um Hilfe, Umstellung auf OC, Dualboot

Beitrag von „karacho“ vom 17. Oktober 2020, 19:37

[Zitat von 5T33Z0](#)

ch hatte Probleme mit der Kombination aus UIAC und USBX.

Bei Verwendung von UIAC sollte man noch USBInjectAll weiter nutzen, wenn ich die Helpdatei vom Hackintool richtig verstanden habe.