

# DW1520 Broadcom BCM943224HMS mit Half Mini PCIe Schnittstelle

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 17. Oktober 2020, 20:11

Die Karte läuft 1A unter BigSur. Benötigt aber unter BigSur den angehängten Patch und den [AirportBrcmFixup.kext](https://www.hackintosh-forum.de/attachment.php?attachmentid=647305).

Darauf achten das der PciRoot Eintrag im Bild Rot markiert zu eurer Hardware passt. Am bestem mit dem [Hackintool](https://www.hackintosh-forum.de/attachment.php?attachmentid=647305) diesen Wert auslesen.

