

Update Booten Fehler

Beitrag von „johannes.txr“ vom 18. Oktober 2020, 18:31

Hallo,

Ich wollte eben das letzte Update von Catalina auf meinem Hackintosh installieren.

Ich öffnete den KextUpdater von Clover und aktualisierte nochmal alle Kexten, dann startete ich die Download von dem Update.

Der PC startete automatisch die Installation. Als er Neustartete kam folgendes Bild, worauf hin alles eingefroren ist. Mehrere Male ausprobiert.

```
EEB|LD:LF3 F3D: 0, DSR: 1, P: Null string, DP: 1
EEB|B:SDS1 SZ: 621112
EEB|HD:SDH3 F4631e1946a0092274cd5a1f6ed6b10648f87
EEB|ML:PNLFW1 Err(BdC) # GV wako-failure
EEB|ML:DT1 Err(BdC) # MLPNLFW
EEB|LD:LXC1 BPOK -> (System/Library/PrelinkedKernels/grew(linkedkernel.development))
EEB|LD:OFS1 Err(BdE) # OPEN (System/Library/PrelinkedKernels/grew(linkedkernel.development))
EEB|LD:LXC1 BPOK, IR -> (System/Library/PrelinkedKernels/grew(linkedkernel.development))
EEB|LD:LQPS1 ) 0x(0)
EEB|LD:LXC1 ) 0x(0)
EEB|WFW1 BufF2FF3F
EEB|WFW1 BufD8F53F
EEB|CSR:IR1 0x00000067
EEB|CSR:DR1 0x00000067
EEB|BST:FBS1 0
EEB|GIP:FMS:11 Language Chooser
EEB|GIP:PCT1 Sub
EEB|GIP:FMS:21 Boot 1
EEB|GIP:PCT1 0x64
EEB|GIP:FMS:21 Language Chooser
EEB|BST:FBS1 0x,KSQZ: 0
EEB|BST:FBS1 0x,KSQZ: 0
EEB|B:WFW1 Err(BdC), # # LochB 718F90C-14EC-42C4-80C5-CE144938E49
EEB|LOG:DT1 2020-10-18T16:09:21
EEB|LOG:EXTTOS:START1 2020-10-18T16:09:21
-
```

Was soll ich tun?