

# **iGPU UHD630 - Exception nach einem Monat lauffähigem System**

**Beitrag von „DSM2“ vom 21. Oktober 2020, 22:45**

Stolenmem muss nur gesetzt werden wenn du den Speicher im Bios nicht selbst einstellen kannst.