

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „KarlDieter“ vom 22. Oktober 2020, 13:48

Hallo zusammen,

Mein PC mit eingebauter BCM94360CD inkl. PCI Adapter und USB Kabel stand mehrere Monate ungenutzt rum, sodass ich jetzt die neuesten Clover und MacOS Updates drüber gebügelt habe. Seitdem wird in der Systeminfo leider kein Bluetooth Gerät mehr erkannt.

Hat sich irgendwas daran geändert, dass diese Karte OOB läuft? Falls nicht, muss es ja an meinen USB-Anschlüssen liegen, oder?