

# MacMini8,1 und seine Zickereien

Beitrag von „the\_viking90“ vom 22. Oktober 2020, 16:50

Ich würds gern so versuchen. Zur Not muss ich evtl neu ansetzen.

Die einzige „Zicke“ an dem Ding ist der Prozessor mit der UHD630. Das hat so einiges an FB Patching gefummel gebraucht bis die so lief wie es eigentlich laufen sollte.