

# HP Spectre X360 Kernel Panic

Beitrag von „WifiOG“ vom 22. Oktober 2020, 20:23

Bei mir kommt jetzt am Anfang dieser Fehler . DSM2

```
[EBI`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: <null string>, DP: 1
[EBI`B:SBS] SZ: 621112
[EBI`B:SHA] 4f3bba9614aa0dbae1943ab55b83beac7e278986
[EBI`WL:PWLNV] Err(0xE) @ GV wake-failure
[EBI`WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLNV
[EBI`WL:PWLRTC] ! @ RTC:R
[EBI`WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLRTC
[EBI`LD:LKC] BM:R -> (System\Library\PrelinkedKernels\prelinkedkernel)
[EBI`LD:LKFS] } Ok(0)
[EBI`LD:LKC] } Ok(0)
[EBI`FWFM] 0xFFFFFFFF7F
[EBI`FWFT] 0xFD9FF066
[EBI`CSR:IN] 0x00000000
[EBI`CSR:OUT] 0x00000000
[EBI`BST:FBS] {
[EBI`BST:FBS] BA.ADSZ: 0
[EBI`BST:FBS] BA.KSDSZ: 0
[EBI`B:WFDW] Err(0xE), 0 @ LocHB 71B4983C-14EC-42C4-BDC6-CE1449938E49
[EBI`LOG:DT] 2020-10-22T21:01:24
[EBI`LOG:EXITBS:START] 2020-10-22T21:01:24
```