

**Erledigt**

## **Still waiting for Root device, aber früher oder später....**

**Beitrag von „Griven“ vom 3. Oktober 2011, 20:44**

Ach, das ist bei den VIA Chipsätzen immer eine etwas knifflige Angelegenheit einfach weil die Treiberunterstützung für MAC OS für den Controller nicht so optimal ist und der ne Weile braucht, bis er die Geräte gefunden hat. Ich kenne das Spiel auch nur zu gut, jahre Lang auf dem ASUS Board damit rumgeärgert ;O)